



<b>Ficha de Diagnóstico</b>	<b>Nº 07</b>
<b>Local: Sala 7</b> <b>Andar: Térreo</b>	<b>Planta nº L 03/23</b>
<b>Data:</b> outubro de 2019	
<p><b>1. Forro</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Forro de madeira apodrecido.  <b>Agente:</b> Água.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Correção da infiltração na cobertura e substituição do forro danificado.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Forro: 4,50 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>2. Rodaforro</b>  <b>Material:</b> madeira  <b>Manifestações patológicas:</b>  Rodaforro de madeira apodrecido.  <b>Agente:</b> Água.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Correção da infiltração na cobertura e substituição do rodaforro danificado.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Rodaforro: 4,50 m.</p> <p><b>3. Paredes</b>  <b>Material:</b> reboco.  <b>Manifestações patológicas:</b>  Sem manifestações.</p> <p><b>4. Piso</b>  <b>Material:</b> madeira.  <b>Manifestações patológicas:</b>  Afundamento e degradação.  <b>Agente:</b>  Acomodação do barroteamento, umidade ascendente, ação de insetos xilófagos.  <b>Procedimento para recuperação:</b>  Remoção cuidadosa do piso, substituição das pates comprometidas do barroteamento, imunização contra insetos xilófagos e execução de piso.  <b>Quantificação dos serviços:</b>  Piso: 9,00 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>5. Rodapé</b>  <b>Material:</b> madeira.  <b>Manifestações patológicas:</b>  Apodrecido.  <b>Agente:</b> Ação do tempo.  <b>Procedimento para recuperação:</b></p>	 <p><b>Fotos</b></p>  <p><b>Foto 1</b></p>

Execução de rodapé.

**Quantificação dos serviços:**

Rodapé: 4,50m.

**Obs.:** Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



**Foto 2**