


Ficha de Diagnóstico	Nº 20
Local: Sala 20 Andar: Térreo	Planta nº L 03/23
Data: outubro de 2019	
<p>1. Forro Material: madeira Manifestações patológicas: Não apresenta patologias.</p> <p>2. Rodaforro Material: madeira Manifestações patológicas: Rodaforro de madeira apodrecido. Agente: Água. Procedimento para recuperação: Substituição do rodaforro danificado. Quantificação dos serviços: Rodaforro: 3,00 m.</p> <p>3. Paredes Material: reboco e azulejos. Manifestações patológicas: Desagregação do reboco. Agente: Umidade ascendente. Procedimento para recuperação: Impermeabilização da parede, e reconstituição do revestimento. Quantificação dos serviços: Parede: 15,60 m².</p> <p>4. Piso Material: ladrilho hidráulico. Manifestações patológicas: Piso de ladrilho hidráulico desnivelado em declive leve. Agente: Acomodação do solo e contrapiso. Procedimento para recuperação: Limpeza, conservação. Quantificação dos serviços: Limpeza e conservação: 15,88m².</p> <p>5. Rodapé Material: cerâmico. Manifestações patológicas: Inexistente. Agente: Inexistente. Procedimento para recuperação: Limpeza e conservação. Quantificação dos serviços: Rodapé: 14,40 m.</p>	 <p style="text-align: center;">S.20</p> <p>Fotos</p>

Obs.: Embora aparentemente não existam evidências de ação por insetos xilófagos, todo o forro e sua sustentação deverão ser imunizados contra a ação destes insetos.



Foto 1



Foto 2